

## パソコンの準備


電源コードと AC アダプタを接続して電源を入れる方法について説明します。

### 1 電源コードと AC アダプタを接続する


電源コードと AC アダプタの接続は、次の手順で行います。

はずすときは、逆の 3 → 2 → 1 の順で行います。



#### 1 AC アダプタと電源コードを接続する




#### 2 AC アダプタのプラグを、パソコン本体の電源コネクタに差し込む



#### 3 電源コードのプラグを、コンセントに差し込む

パソコン本体前面にあるインジケータの、DC IN  LED が青色に点灯します。また、Battery  LED がオレンジ色に点灯し、バッテリーへの充電が自動的に始まります。




## 2 電源を入れる

### お願い 本体液晶ディスプレイを開けるときは

本体液晶ディスプレイを開きすぎるとヒンジ（下図参照）に力がかかり、破損や故障の原因となります。ヒンジに無理な力が加わらないよう開閉角度に注意してご使用ください。


#### 1 ディ스플레이を開ける



片手でパームレスト（キーボードの手前部分）をおさえたい状態で、ゆっくり起こしてください。

#### 2 電源スイッチロックを解除し①、電源スイッチを押す②

Power LED が青色に点灯します。



電源を入れたあとの操作については、『セットアップガイド』をご確認ください。